



注) R24, C23 マウント位置変更

端子ピン 8 箇所